



# Piedino per punto invisibile

## #5

Gamma Kappa  
Machine 5.5 | 9 mm



## Informazione

### Impiego

- Per cucire orli con punti invisibili.
- Per impunturare i bordi guidati sul lato sinistro del piedino.

### Per la Sua sicurezza

Prima di usare questo accessorio, leggere attentamente le istruzioni qui presenti ed il manuale d'istruzioni della macchina.

## Lavorazione

### Cucitura dell'orlo cieco

- > Selezionare il punto cieco.
- > Regolare la larghezza punto su ca. 2.5.
- > Regolare la lunghezza punto su ca. 2.5.
- > Regolare la posizione dell'ago a metà destra.
- > Piegare il tessuto in modo, che il bordo rifinito si trovi sul lato destro (illustrazione).
- > Posizionare il lavoro sotto il piedino, il bordo piegato scorre lungo la guida del piedino.
- > Guidare la piega in modo regolare lungo la guida del piedino per ottenere punti con la stessa larghezza.
  - Assicurarsi che l'ago fori solo la piega.
- > Dopo ca. 10 cm controllare nuovamente l'orlo cieco su entrambi i lati del tessuto e, se necessario, regolare la larghezza del punto. (Fig. 1)

You can find further information at:  
[www.bernina.com](http://www.bernina.com)